




监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 邓州市永泰棉纺 10.5MWp 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-DZYT-001

施工单位	先能电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018-11-10	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照: 全覆盖、零容忍、严执法、重实效的总要求, 紧密结合现场安全生产工作实际, 开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况		
存在问题	1、屋面临边防护布置不齐全。 2、缺少安全警示牌。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改, 整改完成后, 通知监理人员进行检查		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2018.11.10
整改情况	1. 临边防护已布置齐全。 2. 安全警示牌已设置。 整改负责人:  日期 2018.11.13.		
复查意见	 复查人:  日期 2018.11.13		

