

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 邓州市永泰棉纺 10.5MWp 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-DZYT-20181205

|           |                                                                                     |                 |                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 施工单位      | 先能电力工程有限公司                                                                          | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司  |
| 检查时间      | 2018-12-05                                                                          | 检查地点            | 箱变基础接地扁铁        |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                 |
| 施工及检查情况简述 | 接地扁铁防腐处理                                                                            |                 |                 |
| 存在问题      | 部分扁铁部分螺丝钻孔处未做防腐处理, 部分位置接地扁铁焊接焊渣未处理                                                  |                 |                 |
| 整改要求      | 要求对未做好防腐的部位做好防腐, 焊渣在刷防腐漆之前及时处理。                                                     |                 |                 |
| 检查人       | 李阳                                                                                  | 施工项目部<br>签收人/日期 | 李阳<br>2018.12.5 |
| 整改情况      | 1. 螺丝钻孔处已防腐<br>2. 焊渣已清理<br>整改负责人: 李阳      日期 2018.12.5                              |                 |                 |
| 复查意见      | 经复查已整改完成。<br>复查人: 李阳      日期 2018.12.5                                              |                 |                 |

