

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 邓州市永泰棉纺 10.5MWp 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-DZYT-20181120

施工单位	江苏鸿盛电气工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2018-11-20		检查地点	混凝土基础预制及吊装现场	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项				
施工及检查情况简述	对现场混凝土基础吊装进行检查				
存在问题	在检查过程中发现部分混凝土基础钢筋未绑扎放置。 吊装时部分混凝土破损严重。				
整改要求	要求严格按照现场施工要求施工, 混凝土基础内放置的钢筋要绑扎放置, 吊装时注意成品保护。				
检查人	王强		施工项目部 签收人/日期	王强 2018.11.20	
整改情况	钢筋已重新绑扎 混凝土破损处已更换 整改负责人: 王强 日期: 2018.11.21				
复查意见	经复查, 已整改完成 复查人: 王强 日期: 2018.11.24				

