

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 邓州市永泰棉纺 10.5MWp 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-DZYT-20181118

施工单位	先能电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018-11-18	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照: 全覆盖、零容忍、严执法、重实效的总要求, 紧密结合现场安全生产工作实际, 开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况		
存在问题	1、现场施工爬梯屋面未进行加固处理 2、屋面吊装时杂物, 垃圾未及时清理		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改, 我单位已下发监理通知单进行整改, 完成后通知监理人员进行检查。		
检查人	王超	施工项目部 签收人/日期	付士大 2018.11.18
整改情况	1. 爬梯已加固. 2. 垃圾已清理 整改负责人: 付士大 日期 2018.11.19		
复查意见	经复查, 已整改完成. 复查人: 王超 日期 2018.11.20		

