

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 邓州市永泰棉纺 10.5MWp 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-DZYT-20181115

施工单位	先能电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018-11-15	检查地点	屋面支架安装
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	屋面夹具及支架安符合施工设计要求, 现场施工质量体系良好。		
存在问题	部分新进场的人员无安全意识, 未按施工规范要求佩戴安全帽。 夹具安装混凝土基础部分开裂		
整改要求	要求施工单位对刚进场的人员进行安全技术交底及安全教育工作 按照施工要求进行更换		
检查人	王超	施工项目部 签收人/日期	仲小虎 2018.11.15
整改情况	1. 安全带已佩戴。 2. 开裂的基础已更换 整改负责人: 仲小虎 日期: 2018.11.17		
复查意见	经复查, 工程已整改完成。 复查人: 王超 日期: 2018.11.18		

