

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 邓州市永泰棉纺 10.5MWp 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-DZYT-20181215

施工单位	先能电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018-12-15	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	北区永泰厂房屋面组件安装、电缆敷设		
存在问题	1、组件 MC4 插件落地, 未绑扎在支架上; 2、部分组件边压间隙较大;		
整改要求	要求施工单位尽快进行整改		
检查人	李百强	施工项目部 签收人/日期	张华 2018.12.15
整改情况	1. 组件插件已绑扎 2. 组件边压已调整。		
复查意见	经复查已整改完成 复查人: 李百强 日期: 2018.12.16		

