

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 邓州市永泰棉纺 10.5MW 分布式光伏发电项目编号: ZHJL-DZYT-20190228

施工单位	先能电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019-02-28	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	春节过后复工专项安全文明施工检查		
存在问题	1、场区带电设备无安全警示标志, 基础无警戒线。 2、北区设备基础周围垃圾未清理。 3、南区华洲厂房屋面安全警戒线部分损坏。		
整改要求	要求施工单位及时进行整改, 完成后通知监理人员复验		
检查人	王超	施工项目部 签收人/日期	张林 2019.2.28
整改情况	1. 场区带电安全警示标志等项已完成 2. 北区设备基础周围垃圾已清理 3. 华洲厂房屋面警戒线已修复完成。 整改负责人: 张林 日期: 2019.3.1		
复查意见	经复查, 已按要求整改完成 复查人: 王超 日期: 2019.3.1		

