

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 邓州市永泰棉纺 10.5MW 分布式光伏发电项目编号: ZHJL-DZYT-20190308

施工单位	先能电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019-03-08	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查屋面接地环网焊接施工、桥架盖板安装、汇流箱编号		
存在问题	接地焊接现场灭火器、水配备齐全, 防护措施到位; 检查发现 3 人未佩戴安全帽;		
整改要求	要求施工人员及时进行佩戴, 加强人员安全教育;		
检查人	王超	施工项目部 签收人/日期	王超 2019.3.8
整改情况	已加强人员教育, 安全帽佩戴齐全 整改负责人: 王超 日期: 2019.3.9		
复查意见	经复查, 已整改完成。 复查人: 王超 日期: 2019.3.9		

