

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 邓州市永泰棉纺 10.5MW 分布式光伏发电项目编号: ZHJL-DZYT-20190314

施工单位	先能电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019-03-14	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查北区屋面接地环网焊接, 站内通信调试, 屋面桥架盖板安装		
存在问题	检查发现施工情况整体较好, 屋面有部分光伏电缆桥架盖板未安装		
整改要求	材料到场后及时安装未完成的桥架		
检查人	王超	施工项目部 签收人/日期	张华 2019.3.14
整改情况	1. 北区桥架盖板已安装。 整改负责人: 王超 日期 2019.3.15		
复查意见	复查意见: 整改完成 复查人: 王超 日期 2019.3.15		

