

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 邓州永泰棉纺 10.5MWp 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-DZYT-20190705

施工单位	先能电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019-07-05	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	屋面挡风板及清洗系统施工检查		
存在问题	施工现场垃圾杂物未清理; 部分挡风板安装不符合要求, 螺丝松动; 3 名施工人员未佩戴安全帽;		
整改要求	对检查出的问题立即进行整改, 整改完成后, 通知我单位人员检查		
检查人	王超	施工项目部 签收人/日期	2019.7.5
整改情况	施工现场垃圾已清理 挡风板已重新安装 人员已佩戴安全帽并佩戴安全带。		
	整改负责人: 王超		日期 2019.7.6
复查意见	经复查, 已完成整改。		
	复查人: 王超		日期 2019.7.6