

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 榆林市横山区联村光伏扶贫电站

编号: ZHJL-001

施工单位	陕西恒日新能源科技有限公司		监理单位	常州正衡
检查时间	2018.11.15		检查地点	开关站
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	开关站基础开挖情况检查			
存在问题	1. 因地质(沙地) 厚固, 开挖土方回落.			
整改要求	清理塌方沙土. 保护定位准确			
检查人	张敬博	施工项目部 签收人/日期	冯金鑫 2018.11.15	
整改情况	按整改要求整改. 整改负责人: 冯金鑫 日期: 2018.11.15			
复查意见	符合要求. 已整改合格 复查人: 张敬博 日期: 2018.11.16			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。