

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 榆林市横山区联村光伏扶贫电站

编号: ZHJL-002

施工单位	陕西拓日新能源科技有限公司		监理单位	常州正衡
检查时间	2018.11.20		检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	地桩混凝土浇筑情况检查 钢筋管绑扎及固定情况。			
存在问题	1. 地脚螺栓位置偏物。 2. 跑浆、开裂。			
整改要求	根据规范要求整改。			
检查人	张文博	施工项目部 签收人/日期	冯金鑫 2018.11.20	
整改情况	按要求整改 整改负责人: 冯金鑫 日期: 2018.11.20			
复查意见	浇筑前复查, 符合要求 复查人: 张文博 日期: 2018.11.21			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。