

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 榆林市横山区联村光伏扶贫电站

编号: ZHJL-003

施工单位	陕西拓日新能源科技有限公司		监理单位	常州正衡
检查时间	2018.11.22		检查地点	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	北厂房箱变基础外墙抹灰检查			
存在问题	1. 表面未进行收光处理。 2. 底部有部分未粉刷到位。			
整改要求	1. 表面处理光滑平整。 2. 墙底需粉刷到位。			
检查人	赵俊	施工项目部 签收人/日期	冯金鑫 2018.11.22	
整改情况	按要求整改 整改负责人: 冯金鑫 日期: 2018.11.22			
复查意见	回填土方前复查, 符合要求 复查人: 赵俊 日期: 2018.11.23			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。