

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 榆林市横山区联村光伏扶贫电站

编号: ZHL-004

|           |                                                                                                |                 |                   |      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------|
| 施工单位      | 陕西拓日新能源科技有限公司                                                                                  |                 | 监理单位              | 常州正行 |
| 检查时间      | 2018.11.28                                                                                     |                 | 检查地点              | 光伏区  |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项 |                 |                   |      |
| 施工及检查情况简述 | 开关站, 箱变, 环形接地检查                                                                                |                 |                   |      |
| 存在问题      | 1. 开关站环形接地, 接地极搭接面积不够.<br>2. 箱变接地扁铁搭接不规范.                                                      |                 |                   |      |
| 整改要求      | 按规范要求, 增加搭接面积.<br>确保接地阻值符合要求.                                                                  |                 |                   |      |
| 检查人       | 赵恒                                                                                             | 施工项目部<br>签收人/日期 | 冯金鑫<br>2018.11.28 |      |
| 整改情况      | 按整改要求整改<br>整改负责人: 冯金鑫      日期: 2018.11.28                                                      |                 |                   |      |
| 复查意见      | 符合要求<br>复查人: 赵恒      日期: 2018.11.29                                                            |                 |                   |      |

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。