

监理检查记录表

工程名称：榆林市横山区联村光伏扶贫电站(羊路塔村 4.9MW) 编号：ZHJL-JC-011

施工单位	陕西拓日新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡
检查时间	2018.12.22	检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	组串接地焊接情况检查。		
存在问题	1. 焊接不饱满。 2. 防腐已做，焊渣未清除。		
整改要求	1. 焊接应饱满不符合要求处，加焊。 2. 防腐施工前，彻底敲除焊渣。		
检查人	赵恒	施工项目部 签收人/日期	冯金鑫 2018.12.22
整改情况	按监理要求整改 整改负责人：冯金鑫 日期：2018.12.22		
复查意见	整改合格 复查人：赵恒 日期：2018.12.23		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。