

监理检查记录表

工程名称：智慧能源 9.95兆瓦风电项目

编号：103

施工单位	中能集团西北电力甘肃工程有限公司智慧能源偏关9.95MW 风电项目部		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2019.4.30		检查地点	F2#现场	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	检查F2#风机开挖、F2#风机基础回填土桩。				
存在问题	现场检测灰土计量不准确。				
整改要求	要求对计量仪进行校正。				
检查人	李仓立		施工项目部 签收人/日期	2/1	
整改情况	已整改。 整改负责人：2/1 日期 2019.5.1				
复查意见	经审查，符合要求。 复查人：李仓立 日期 2019.5.1				

- 注
- 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 - 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 - 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。