

监理检查记录表

工程名称：智慧能源 9.95兆瓦风电项目
 编号：005

施工单位	中能集团西北电力甘肃工程有限公司智慧能源偏关9.95MW风电项目部		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.5.7		检查地点	升压站及风机现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	升压站控制楼引孔灰土施工、524#07风机基础开挖。			
存在问题	升压站基础养护不到位出现龟裂现象			
整改要求	要求浇筑后加强养护措施。			
检查人			施工项目部 签收人/日期	2斤
整改情况	已整改。 整改负责人：2斤 日期：2019.5.7			
复查意见	经观察已增加养护洒水次数 复查人：李合立 日期：2019.5.7			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。