

监理检查记录表

工程名称：智慧能源 9.95MW 风电项目
 编号：006

施工单位	中能集团西北电力甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95MW 风电项目部		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.5.10		检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	检查升压站引孔打桩情况,检查风机现场场地平整,72、F19等现场情况.			
存在问题	升压站引孔深度不符合设计要求.			
整改要求	要求现场立即整改			
检查人	李仓立.程瑞强.		施工项目部 签收人/日期	2/1
整改情况	已整改. 整改负责人: 2/1 日期 2019.5.10			
复查意见	已现场整改 复查人: 李仓立 日期 2019.5.10			

- 注
- 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 - 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
 - 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。