


监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 江苏永鼎股份有限公司 5MW 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-008

施工单位	苏州高创特新能源发展股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 01 月 03 日	检查地点	1#、2#厂房施工区域
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、对现场安全进行检查, 挖机施工、起重机吊运、高空作业、临时用电、安全帽及安全带佩戴情况进行考核。		
存在问题	1、发现少数工人未佩戴安全帽。 2、施工现场垃圾未清理干净。 3、现场材料堆放不整齐较杂乱。		
整改要求	要求工人佩戴好安全帽, 按照规范要求做好现场安全防护措施, 现场垃圾要清理干净, 材料堆放整齐做到安全文明施工。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2019.01.03
整改情况	已整改完成。 整改负责人: 施振兴 日期 2019.01.04		
复查意见	经复查已整改到位。 复查人:  日期 2019.01.04		