

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 江苏永鼎股份有限公司 5MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JCJL-001

施工单位	苏州高创特新能源发展股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 11 月 06 日		检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	施工人员在施工过程中安全帽是否佩戴, 在进行高空作业时是否穿戴安全带, 安全带要挂靠在坚固牢靠的地方。			
存在问题	个别施工人员在佩戴安全帽时未将帽带戴起。			
整改要求	要求施工人员在佩戴安全帽时要把帽带也要戴好。			
检查人	谢冬林		施工项目部 签收人/日期	施长兴
整改情况	已整改 整改负责人: 施长兴 日期: 2018.11.07			
复查意见	经复核已整改到位 复查人: 谢冬林 日期: 2018.11.07			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。