

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 江苏永鼎股份有限公司 5MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JCJL-004

施工单位	苏州高创特新能源发展股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2018 年 11 月 13 日		检查地点	仓库厂房屋面支架夹具安装	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	对支架安装进行检查, 查看螺丝是否紧固, 排列是否整齐。				
存在问题	现场少数螺丝螺母未紧固到位。				
整改要求	要求现场人员要把螺栓螺母紧固到位。				
检查人	谢冬林		施工项目部 签收人/日期	施俊兴	
整改情况	已整改到位。 整改负责人: 施俊兴 日期: 2018.11.13				
复查意见	经复查已整改到位 复查人: 谢冬林 日期: 2018.11.13				

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。