

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 江苏永鼎股份有限公司 5MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JCJL-005

施工单位	苏州高创特新能源发展股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 11 月 18 日		检查地点	设备基础墙体抹灰
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	对设备基础墙体抹灰进行检查, 要求墙体表面平整度符合要求。			
存在问题	发现少数基础墙体表面不平整, 抹灰不到位, 需要修补。			
整改要求	要求现场施工人员及时整改, 符合规范要求。			
检查人	谢书林		施工项目部 签收人/日期	施振兴
整改情况	已整改 整改负责人: 施振兴 日期: 2018.11.18			
复查意见	复检合格。 复查人: 谢书林 日期: 2018.11.18			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。