

## GFDZJBM14: 监理检查记录表

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 江苏永鼎股份有限公司 5MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JCJL-006

|           |                                                                                                |  |                 |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 苏州高创特新能源发展股份有限公司                                                                               |  | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2018 年 11 月 23 日                                                                               |  | 检查地点            | 2#厂房屋面支架及夹具安装  |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |  |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 对 2#厂房屋面支架及夹具安装进行检查。                                                                           |  |                 |                |
| 存在问题      | 发现少数支架及夹具螺栓螺母紧固不到位。                                                                            |  |                 |                |
| 整改要求      | 要求现场施工人员及时整改, 符合规范要求。                                                                          |  |                 |                |
| 检查人       | 王磊                                                                                             |  | 施工项目部<br>签收人/日期 | 施俊兴            |
| 整改情况      | 已整改。<br>整改负责人: 施俊兴 日期 2018.11.23                                                               |  |                 |                |
| 复查意见      | 经复查已整改到位。<br>复查人: 王明宝 日期 2018.11.23                                                            |  |                 |                |

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。