

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 江苏永鼎股份有限公司 5MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JCJL-007

施工单位	苏州高创特新能源发展股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 12 月 01 日	检查地点	1#厂房屋面组件安装
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对 1#厂房屋面组件安装进行检查。		
存在问题	发现少数组件螺栓螺母紧固不到位, 少数 mc4 接头未绑扎固定在支架轨道上。		
整改要求	要求现场施工人员及时整改, 符合规范要求。		
检查人	王明官	施工项目部 签收人/日期	施校兴
整改情况	已整改到位。 整改负责人: 施校兴 日期 2018.12.01		
复查意见	经复查, 已整改到位。 复查人: 王明官 日期 2018.12.01		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。