

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 江苏永鼎股份有限公司 5MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JCJL-010

施工单位	苏州高创特新能源发展股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2018 年 12 月 20 日		检查地点	2#厂房屋面逆变器到箱变电缆线敷设	
检查类型	☒ 巡视		☐ 定期		☐ 专项
施工及检查情况简述	对 2#厂房屋面 3*50、3*70 电缆线敷设进行检查。				
存在问题	发现少数电缆线排布不整齐, 比较杂乱。				
整改要求	要求现场施工人员及时整改, 符合规范要求。				
检查人	谭松林		施工项目部 签收人/日期	张松林	
整改情况	已整改完成 整改负责人: 张松林 日期				
复查意见	经复核, 以上问题已整改到位。 复查人: 谭松林 日期 2018.12.20				

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。