

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 太仓瑞鑫新能源有限公司新建 5.98MW 分布式发电项目

编号: JCJL-001

施工单位	中国电建集团上海能源有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.12.09		检查地点	模块车间屋顶
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项			
施工及检查情况简述	组件、支架安装,			
存在问题	模块车间口堵上下爬梯位置刚好在条光带旁边,存在安全隐患.			
整改要求	在条光带上铺木板,确保上下位置安全.			
检查人	南玉荣	施工项目部 签收人/日期	朱鸣 2018.12.09	
整改情况	已按要求整改			
			整改负责人: 朱鸣	日期 2018.12.09
复查意见	经复查,已确认整改.			
			复查人: 南玉荣	日期 2018.12.09

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

