

监理检查记录表

工程名称：浙江中山化工集团股份有限公司小湾工业园区 3.22MW 屋顶分布式光伏并网发电项目

编号：ZHJL-JCJL-012

施工单位	湖州吉泰电力设备有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 03 月 22 日	检查地点	项目施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	9 人现场施工，1 号厂房接地焊接：四平方线敷设；桥架安装敷设；接地扁铁焊接处防腐防锈处理；		
存在问题	1、接地焊接不符合规范要求； 2、焊接周围未放置灭火器；		
整改要求	1、焊接按照规范要求进行； 2、焊接施工周围放置灭火器材；		
检查人	孙金龙	施工项目部 签收人/日期	张国立 2019.3.22
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

