

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 浙江中山化工集团股份有限公司浦工业园区 3.22MW 屋顶分布式光伏并网发电项目
编号: ZHJL-JCJL-001

施工单位	湖州吉泰电力设备安装有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 11 月 19 日	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工人员在施工过程中安全帽是否佩戴, 现场安全文明施工标示牌是否齐全。		
存在问题	1、个别施工人员在佩戴安全帽时未将帽带戴起。 2、现场缺少安全文明施工标示牌		
整改要求	1、要求施工人员在佩戴安全帽时要把帽带也要戴好。 2、要求施工单位 2 天内配置完善		
检查人	刘瑞光,	施工项目部 签收人/日期	蔡永 2018.11.19
整改情况	已按监理要求整改。 整改负责人: 蔡永 日期 2018.11.19		
复查意见	已整改完成。 复查人: 刘瑞光, 日期 2018.11.20.		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。