

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 浙江中山化工集团股份有限公司浦工业园区 3.22MW 屋顶分布式光伏并网发电项目
编号: ZHJL-JCJL-002

施工单位	湖州吉泰电力设备有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2018 年 11 月 19 日		检查地点	施工现场的爬梯	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	爬梯是登高进入屋面进行施工作业的安全通道,要定期或经常巡视检查爬梯的坚固稳定性,搭设的爬梯是否有紧固螺丝松动或可能出现的不稳定因素存在。				
存在问题	个别爬梯节点生锈				
整改要求	要求施工单位对生锈部位进行防腐处理,并重新加固				
检查人	刘瑞杰		施工项目部 签收人/日期	李勤	
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 李勤 日期 2018.11.19				
复查意见	现场检查已整改完成。 复查人: 刘瑞杰 日期 2018.11.20				

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。