

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 浙江中山化工集团股份有限公司浦工业园区 3.22MW 屋顶分布式光伏并网发电项目
 编号: ZHJL-JCJL-003

施工单位	湖州吉泰电力设备有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 11 月 19 日		检查地点	36#屋面组件安装
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	对支架安装进行检查, 查看螺丝是否紧固, 排列是否整齐。			
存在问题	1、部分夹具螺栓不紧固, 缺弹片。 2、支架连接件缺螺栓。			
整改要求	已责令施工单位进行整改, 并发出 ZHJL-TZ-001 监理通知单			
检查人	刘瑞生		施工项目部 签收人/日期	蔡毅
整改情况	已按要求整改。 整改负责人: 蔡毅 日期 2018.11.19			
复查意见	现场检查已整改完成。 复查人: 刘瑞生 日期 2018.11.21			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。