

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：先锋电器厂房屋顶 5.5MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-002

施工单位	信邦建设集团有限公司	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2018 年 12 月 05 日	检查地点	施工工地
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	我监理人员在巡视施工工地时，发现施工工地存在以下问题		
存在问题	混凝土浇筑基础，拆模后发现个别基础存在麻面、蜂窝面、漏筋、破损现象		
整改要求	为保证工程安全顺利的进展，现要求你单位立即整改，并报予我监理方进行复查。		
检查人	李东洲	施工项目部 签收人/日期	施德峰
整改情况	整改中 整改负责人：施德峰 日期：2018.12.6		
复查意见	复查人： 日期：		

注 1. 本表由监理单位填写留存。