

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：先锋电器厂房屋顶 5.5MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-007

施工单位	信邦建设集团有限公司	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2019 年 03 月 08 日	检查地点	施工工地
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	我监理人员在巡视施工工地时，发现施工工地存在以下问题		
存在问题	1#屋面光伏组件吊装时，未拉设警戒线或安全护栏，场区内员工较多，走动随意，存在安全隐患。		
整改要求	为保证工程安全顺利的进展，现要求你单位立即整改，并报予我监理方进行复查。		
检查人	李东洲	施工项目部 签收人/日期	施德峰 2019.3.8
整改情况	已整改、请复查。 整改负责人：施德峰 日期：2019.3.8		
复查意见	整改合格 复查人：李东洲 日期：2019.3.8		

注 1. 本表由监理单位填写留存。