

监 理 检 查 记 录 表


工程名称: 先锋电器厂房屋顶 5.5MWp 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-008


施工单位	信邦建设集团有限公司	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2019 年 03 月 26 日	检查地点	施工工地
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求,紧密结合现场安全生产工作实际,开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、施工安全文明管理 5、施工现场安全状况		
存在问题	1、5#屋面女儿墙高度不足,有严重的安全隐患,屋脊周围位置需安装安全护栏; 2、施工现场有施工人员未佩戴安全帽现象; 3、个别施工人员未着工作服; 4、5#厂房加固时需使用电焊,但由于厂内电线裸露在外,焊渣极可能烧到电线;		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改,请于 3 天之内进行整改,并让监理复查		
检查人	李东洲	施工项目部 签收人/日期	施德峰 2019.3.26
整改情况	已整改完成,请复查 整改负责人: 施德峰 日期: 2019.3.27		
复查意见	已按要求整改,合格 复查人: 李东洲 日期: 2019.3.27		

注 1. 本表由监理单位填写留存。

施工人员未佩戴安全帽



施工人员未着工作服



5#屋面未安装安全护栏

