

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：先锋电器厂房屋顶 5.5MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-010

施工单位	信邦建设集团有限公司	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2019 年 06 月 10 日	检查地点	施工工地
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	为认真落实国家安全文明施工要求及业主要求的安全生产工作精神，结合夏季特点，决定在全站区域内全面开展安全生产大检查，确保年度安全生产目标实现，监理项目部主要检查以下要点： 1) 施工现场的生产生活用电、机械设备、脚手架、消防设施及现场施工等进行全面安全、质量检查； 2) 施工现场是否符合安全文明施工的要求； 3) 施工作业人员安全防护用品使用情况； 4) 施工现场管理人员到岗到位情况、履职情况是否符合施工方案的要求；		
存在问题	1、屋面施工垃圾清理吊装时，吊车周围未拉设警戒线； 2、3#屋面爬梯旁女儿墙高度较低，未做临边防护； 3、施工单位未编制夏季施工方案；		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于 3 天之内进行整改，并让监理复查		
检查人	李东洲	施工项目部 签收人/日期	施德峰 2019.06.10
整改情况	已整改完成，请复查。 整改负责人：施德峰 日期：2019.06.16		
复查意见	合格 复查人：王冠成 日期：2019.06.16		

注 1. 本表由监理单位填写留存。