

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 江苏丹阳凯伦铝业 5.5MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JCJL-

施工单位	丹阳市维盛新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 3 月 25 号	检查地点	屋面
检查类型	☐ 巡视 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	因春季事故频发, 对现场进行专项安全隐患大检查		
存在问题	1、仓库内物品杂乱 2、仓库内警示标志不齐全 3、仓库内临时用电不规范 4、汇流箱内有杂物		
整改要求	1、物品分类别堆放 2、粘贴警示标志 3、规范用电 4、清理汇流箱内杂物 要求与 3 个工作日内完成整改并反馈		
检查人	王朝霞	施工项目部 签收人/日期	2019.3.25
整改情况	已整改完成 整改负责人: 毛彪 日期 2019.3.28		
复查意见	整改完成 日期 2019.3.28		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

