

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 江苏丹阳凯伦铝业 5.5MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JCJL-001

施工单位	中机国能浙江工程有限公司	监理单位	常州正街电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 11 月 25 号	检查地点	6#楼厂房前过路管
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对现场施工进行安全检查		
存在问题	1、6#楼厂房前过路管浇筑混凝土前未进行浇水湿润 2、商品混凝土中存在杂物		
整改要求	1、混凝土浇筑前洒水湿润 2、提供混凝土厂家相关资料及开盘鉴定		
检查人	王朝煌 2018.11.25	施工项目部 签收人/日期	陈记 11.25
整改情况	1. 浇筑前已洒水湿润 2. 提供混凝土厂家相关资料 整改负责人: 陈记 日期 11.25		
复查意见	同意 复查人: 王朝煌 日期 2018.11.25		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。