

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 江苏丹阳凯伦铝业 5.5MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JCJL-003

施工单位	中机国能浙江工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 3 月 29 号	检查地点	1#、4#屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对现场施工进行安全、质量检查		
存在问题	1、1 号屋面气楼部分有一根光伏线套管不合理 2、1 号楼夹具拆除有孔洞修复不合标准 3、1 号楼部分接地扁铁连接搭接面不足 4、4 号楼部分汇流箱逆变器封堵材料有生锈迹象		
整改要求	对不符合要求部位返工处理		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____		
复查意见	复查人: _____ 日期: _____		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

