

工程名称: 江苏太仓逸枫化纤 2MW 分布式光伏项目

编号: TCYF-ZHJL-JC-001

施工单位	中机国能浙江工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 11 月 20 日	检查地点	施工现场、材料场地、办公地点
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展开工第一次隐患排查安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 4、施工现场安全状况		
存在问题	1、砼支墩施工场地，警戒带未设置到位，要求立即整改。 2、个别施工人员未着工作服。 3、现场施工佩戴安全帽不规范未系紧帽带。 4、检查发现施工临时用，电线铺设杂乱乱拉乱放。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于 1 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	梁振东	施工项目部 签收人/日期	陈元 2018.11.20
整改情况	以按要求, 整改完成, 请复查。 整改负责人: 陈元 日期: 2018.11.21		
复查意见	经检查以整改完成。 复查人: 梁振东 日期: 2018.11.21		

本表一式一份监理项目部自存。