



监理检查记录表

工程名称: 江苏太仓逸枫化纤 2MW 分布式光伏项目

编号: TCYF-ZHJL-JC-003

施工单位	中机国能浙江工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 11 月 23 日	检查地点	支墩施工场地
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部人员对现场支墩施工进行质量检查		
存在问题	1、个别混凝土支墩出现蜂窝现象。 2、支墩拆模过早, 出现啃边、缺角现象。		
整改要求	对此已发送编号为 TCYF-ZHJL-TZD-002 通知单, 要求按通知单要求整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2018.11.23
整改情况	 整改负责人: _____ 日期: _____		
复查意见	 复查人: _____ 日期: _____		

本表一式一份监理项目部自存。