

监理检查记录表

工程名称: 江苏太仓逸枫化纤 2MW 分布式光伏项目 编号: TCYF-ZHJL-JC-010

施工单位	中机国能浙江工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 12 月 25 日	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部人员对组件安装施工进行检查		
存在问题	组件安装有压块未贴紧, 螺栓、自攻钉未紧固到位情况		
整改要求	要求对组件压块、螺母安装不紧固的进行排查整改到位。		
检查人	吴振东	施工项目部 签收人/日期	吴建华 2018.12.25
整改情况	以整改完成, 请复查。 整改负责人: 吴建华 日期: 2018.12.27		
复查意见	经复查, 整改合格。 复查人: 吴振东 日期: 2018.12.27		

本表一式一份监理项目部自存。