

监理检查记录表

工程名称:江苏太仓逸枫化纤 2MW 分布式光伏项目 编号: TCYF-ZHJL-JC-011

施工单位	中机国能浙江工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年01月01日		检查地点	施工现场
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项			
施工及检查情况简述	监理项目部人员对施工现场进行临时用电检查			
存在问题	部分用电配置不符合规范要求,用电处无消防器材,电线老化,摆放杂乱。			
整改要求	要求电线摆放规范,不得使用老化电线,配备消防措施,一机一闸。			
检查人	<u>吴振华</u>	施工项目部 签收人/日期	<u>吴振华</u> 2019.01.01	
整改情况	<p>对施工现场用电不规范现象,以口头形式整改。</p> <p>整改负责人: <u>吴振华</u> 日期: 2019.01.02</p>			
复查意见	<p>施工现场复查,整改措施已落实。</p> <p>复查人: <u>吴振华</u> 日期: 2019.01.02</p>			

本表一式一份监理项目部自存。