

监理检查记录表

工程名称: 江苏太仓逸枫化纤 2MW 分布式光伏项目 编号: TCYF-ZHJL-JC-012

施工单位	中机国能浙江工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 01 月 08 日	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部人员对施工现场进行临时用电支架组件安装进行检查		
存在问题	个别支架螺母未紧固, 缺少弹垫, 负重快个别有缺角		
整改要求	要求支架安装紧固到位, 负重快有缺角的进行更换。		
检查人	吴振东	施工项目部 签收人/日期	张辉 2019.01.08
整改情况	以对缺垫及问题进行整改完成。 整改负责人: 张辉 日期: 2019.01.09		
复查意见	复查合格。 复查人: 吴振东 日期: 2019.01.10		

本表一式一份监理项目部自存。