

监理检查记录表

工程名称: 江苏太仓逸枫化纤 2MW 分布式光伏项目 编号: TCYP-ZHJL-JC-013

施工单位	中机国能浙江工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 01 月 18 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部人员对施工现场进行安全检查		
存在问题	1、施工现场发现烟头，存在吸烟现象。 2、屋面消防器材灭火设备摆放不到位。 3、屋面建筑垃圾未清理。		
整改要求	对现场进行垃圾清理，现场不得吸烟，若再次发现进行经济处罚，灭火器摆放到位无遮挡。		
检查人	吴振东	施工项目部 签收人/日期	张军 2019.1.18
整改情况	对现场问题以整改完毕，请复查。 整改负责人: 张军 日期: 2019.1.18		
复查意见	经复查，以整改完成。 复查人: 吴振东 日期: 2019.1.19		

本表一式一份监理项目部自存。