

监理检查记录表

工程名称: 江苏太仓逸枫化纤 2MW 分布式光伏项目		编号: TCYF-ZHJL-JC-015	
施工单位	中机国能浙江工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2019 年 01 月 26 日	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	监理项目部人员对现行接地扁钢材料进行镀锌测量检查		
存在问题	发现接地扁钢无镀锌层, 与图纸及技术协议不符。		
整改要求	要求对不合格扁钢清退出场, 进行更换。		
检查人	吴振东	施工项目部 签收人/日期	孙建年 2019.1.26
整改情况	以对接地扁钢进行更换清退。 整改负责人: 孙建年 日期: 2019.03.06		
复查意见	对更换扁钢材料检测, 镀锌厚度 符合设计及规范要求。 复查人: 吴振东 日期: 2019.03.06		

本表一式一份监理项目部自存。