

监理检查记录表

工程名称: 江苏太仓逸枫化纤 2MW 分布式光伏项目

编号: TCYF-ZHJL-JC-016

施工单位	中机国能浙江工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 01 月 27 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部人员对现行进行停工前安全大检查		
存在问题	屋面挡板材料堆放不稳固, 逆变器、汇流箱设备无安全标识。		
整改要求	要求对逆变器、汇流箱贴安全标识, 现场材料堆放稳固。		
检查人	吴振东	施工项目部 签收人/日期	张建华 2019.01.27
整改情况	我方收到通知后已对现场问题进行了整改, 现已整改完成, 请复查。 整改负责人: 张建华 日期: 2019.01.27		
复查意见	以接要求整改完成。 复查人: 吴振东 日期: 2019.01.27		

本表一式一份监理项目部自存。