

工程名称: 江苏太仓逸枫化纤 2MW 分布式光伏项目

编号: TCYF-ZHJL-JC-017

施工单位	中机国能浙江工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 02 月 27 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部人员对现行进行复工后安全大检查		
存在问题	1、新进场员工无安全培训交底记录。 2、现场发现烟头。		
整改要求	要求对现场工人进行安全培训。		
检查人	朱振东	施工项目部 签收人/日期	张辉 2019.02.24
整改情况	以对新进场工人进行安全交底。 整改负责人: 张辉 日期: 2019.02.25		
复查意见	经复查, 以整改要求完成。 复查人: 朱振东 日期: 2019.02.25		

本表一式一份监理项目部自存。