


监理检查记录表

工程名称: 江苏太仓逸枫化纤 2MW 分布式光伏项目

编号: TCYF-ZHJL-JC-018

施工单位	中机国能浙江工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 02 月 26 日	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部人员对组件挡板安装进行检查		
存在问题	个别挡板安装不美观, 变形		
整改要求	对安装不合格挡板重行安装。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2019.2.26
整改情况	针对挡板安装不合格进行整改完成。 整改负责人:  日期: 2019.2.28		
复查意见	经复查, 以整改要求整改完成, 合格。 复查人:  日期: 2019.2.28		

本表一式一份监理项目部自存。