

监理检查记录表

工程名称: 江苏太仓逸枫化纤 2MW 分布式光伏项目

编号: TCYF-ZHJL-JC-004

施工单位	中机国能浙江工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 11 月 24 日	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部人员对现场安全状况进行检查		
存在问题	1、个别人员未佩戴安全帽。 2、支墩浇筑施工场地及物料区安全警戒线未设置规范。		
整改要求	严格佩戴安全帽，施工场地设置隔离警戒线。		
检查人	吴振东	施工项目部 签收人/日期	陈元 2018.11.24
整改情况	以按要求的整改完成，请复查。 整改负责人: 陈元 日期: 2018.11.25		
复查意见	经复查，以整改完成，合格。 复查人: 吴振东 日期: 2018.11.25		

本表一式一份监理项目部自存。