

监理检查记录表

工程名称: 江苏太仓逸枫化纤 2MW 分布式光伏项目

编号: TCYF-ZHJL-JC-005

施工单位	中机国能浙江工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 11 月 25 日	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部人员对支墩浇筑质量进行检查		
存在问题	个别支墩拆模后出现蜂窝、麻面质量问题		
整改要求	对出现蜂窝麻面砼支墩进行修复整改，支墩浇筑时振捣到位。		
检查人	吴振东	施工项目部 签收人/日期	孙建华 2018.11.25
整改情况	整改完成，请予以复验。 整改负责人: 孙建华 日期: 2018.11.25		
复查意见	整改合格。 复查人: 吴振东 日期: 2018.11.26		

本表一式一份监理项目部自存。