

监理检查记录表

工程名称: 江苏太仓逸枫化纤 2MW 分布式光伏项目

编号: TCYF-ZHJL-JC-007

施工单位	中机国能浙江工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 12 月 21 日	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部人员对配电室盘柜基础施工检查		
存在问题	配电室盘柜支架基焊缝处焊缝不饱满, 不符合要求		
整改要求	对焊接部位重行焊接, 焊接美观, 焊缝饱满。		
检查人	吴振东	施工项目部 签收人/日期	陈建华 2018.12.21
整改情况	以对焊接部位整改完成。 整改负责人: 陈建华 日期: 2018.12.21		
复查意见	整改完成, 合格。 复查人: 吴振东 日期: 2018.12.21		

本表一式一份监理项目部自存。